

Cuenta que presenta José Blanchet A los Sres de la Junta de Gobierno del Gran teatro del Liceo

Mayo 26.	Por 2. jornales para desmontar las mangas de cuero y goma del foso que unen con los barales y con la cañería maestra - - - - -	31. Reales.
" 27.	Por 2. jornales para subir dichas mangas al taller de pintura - - - - -	31. v. ²
" 28.	Por 2. idm idm desmontar las cañerías de plomo del foso que unen con la cañería maestra - - - - -	31. v. ²
" 29.	Por 2. jornales para lavar la 31. mangas de cuero del foso conductoras del gas	31. v. ²
" 30.	Por 2. idm idm idm " " idm " idm " idm y darles grasa	31. v. ²
" 31.	Por 2. idm idm desmontar los candelabros de la Platea y dar grasa a las mangas	31. v. ²
Junio 2.	Por remendar una manga nueva de las de cuero por un zapatero - - - - -	1. v. ²
" "	Por 1/2 jornal para saugar un farol de los porticos y los candelabros del primer corredor - - - - -	10. v. ²
" 10.	Por 1. trozo tubo plomo n.º 5. que se apuesto en la cañería de la batería que estropeó el Arbanil, estaño y esperite de vino plomo y trabajo - - - - -	18. v. ²
" 20.	Por 2. jornal para destornillar los tornillos de las cañerías que unen al barrilete y desmontar una curva de la cañería maestra - - - - -	15. v. ²
" 21.	Por 1. jornal para ir en busca de tubo de plomo de grande calibre para cambiar desde el barrilete al repartidor del gas, y hacer una curva de plomo para la cañería maestra - - - - -	20. v. ²
" "	Por 1. porron de esperite de vino para soldar - - - - -	5. v. ²
" "	Por 10. libras de estaño para soldar - - - - -	60. v. ²
" "	Por una pieza y tres medias de tubo de plomo de grande calibre para hacer una curva y anechar unos trozos desde el barrilete al repartidor del gas peso 298. libras - - - - -	312. v. ²
" 23.	Por 1. jornal para hacer una curva de plomo - - - - -	20. v. ²
" "	Por 2. porrones de esperite de vino para soldar - - - - -	10. v. ²
" 25.	Por 1. jornal para cambiar cuatro trozos de tubo plomo al barrilete	20. v. ²
" 26.	Por 1. idm idm idm idm idm " " idm " idm	20. v. ²
" "	Por 2. porrones de esperite de vino para soldar - - - - -	10. v. ²
" "	Por 5. libras de mastice para hacer las unidades - - - - -	30. v. ²
" 27.	Por 1. jornal para hacer las unidades en el barrilete y poner la curva de plomo a la cañería maestra - - - - -	20. v. ²
" "	Por 2. porrones de esperite de vino para soldar - - - - -	10. v. ²
" 28.	Por 3/4 jornal para limpiar de adentro del barrilete y probar el gas	15. v. ²
		<u>Suma 845. Reales.</u>

Barna 28. junio de 1875.

Recibi el lampista
José M. Blanchet

Son 845. Reales. J. M.
J. de Castro