

Se ha encargado a la Sociedad de Aguas el estudio  
Caso ~~Abinmax~~ puede suministrar enchufes Barcelona  
y las mangueras

1: - Las bocas de incendios instaladas en las calles son  
vacias y presión de 3 atmosferas insuficiente para  
establecimientos directos, como para alimentar Auto.  
Bombas

2: - Que las 3 bocas del escenario recibir el agua a 2 atmosferas  
~~insuficiente~~ <sup>presión</sup> insuficiente para combatir un incendio  
que las 22 bocas restantes por alimentarse de los cuatro depósitos  
del terrado de tienen 1 atmosfera en planta baja e inspeccionable  
en el último piso

3: - Que en el extremo de las mangueras y en las bombas no  
hay el record Barcelona

4: - Que 22 mangueras se encuentran en buen estado = dos repa-  
radas por una especialista y una por bomberos y las  
7 restantes completamente inútiles

5: - Que las mangueras buenas por cortar (10 o menos metros)  
deberían tener 15 a 20 metros

6: - Que las 25 mangueras operables podrían instalarse de  
dos en dos con enchufes Barcelona en sus extremos

7º Que se han de efectuar las siguientes operaciones para subsanar los defectos apuntados

- a) Interesar de la D.ª de Aguas porción no inferior a 5 atun-feras en las bocas de la vía pública y que instale la de 100 m/m para alimentar Auto-Bombas-Fanques  
Dijecionin el Ferriente de Alcalde
- b) Conseguir que la totalidad de las bocas de incendio se alimenten directamente de la via pública con porción de 4 atun-feras
- c) Reparar el funcionamiento bocas incendio y todas principales canalizaciones interiores
- d) Adquirir 10 nuevas mangueras de 15 a 20 metros
- e) Colocar enchufes Barcelona en todas las bocas, mangueras y lamas
- f) Colocar junto a bocas incendio una antorcha "Carmin" de artilleria

Extintores : que no disten uno del otro mas de 15 metros  
se aconsejan 60 repartidos en la siguiente forma:

- 6 en las plataformas
- 6 en un corredor de acceso
- 6 en el antipatio
- 6 en un corredor de acceso
- 6 en el pasillo del 2º
- 6 id id 3º
- 6 id id 4º
- 6 id id 5º
- 12 en el escalerin
- 8 en otras dependencias

Total

68