

MELCIOR VIÑALS I MUÑOZ

ARQUITECTE

BARCELONA: RAMBLA DE CATALUNYA, 103

Despatx de 12 a 1

Téléfon 70476

TERRASSA: RIZAL, N.º 8 (abans St. Ignasi)

Ajuntament: de 6 a 7

Compte d'honoraris que l'Arquitecte En Melcior Viñals presenta a la Junta de Govern de la "Societat del Gran Teatre del Liceu" pels treballs propis de la seva professió que a continuació s'esmenten:

1933 Fixar en set plànols generals de plantes dels diferents pisos, el resultat de la superfície calculada que ocupa, en cada una de elles, la propietat del teatre, limitant-la amb una faixa vermella, axis com una secció transversal complerta de tot l'edifici a escala 1 per cent, al objecte d'unir-los a l'expedient per tasa de equivalencia amb motiu del impost de plus-valua, amb entrega de les corresponents copies 400 Pts

Dictamen sobre l'estat ruinos dels balcons corresponents a la façana carrer S. Pau i entrevistes amb els tècnics de l'Ajuntament i Administrador del "Círcol del Liceu", per haberse declarat oficialment d'imminent ruina. Direcció de les obres de consolidació. Direcció de diferents remendos en les claraboies, calefacció, paviments etz, repas de comptes que ascendiren a unes 5,127 pessetes 250 Pts

Visita detallada d'inspecció i certificat de que el teatre reunia tota classe de condicions de seguretat i de resistencia pel seu bon funcionament 75 ,,

1934 Presa de dades i dibuixos de plànols de projecte per estudiar l'engrandiment del quarto del quadro d'electricitat per una nova instal.lació abarçant tres pisos d'alçada. Càlculs per a obtenir la secció de les vigues de ferro que calien per aguantar una de les parets de carga exterior del escenari; direcció general de les obres que foren de gran responsabilitat, plànols pel curs de les Suman..... 725 ,,

10423.493

	Suma anterior	725 Pts
	mateixes, repas dels comptes del seu import que ascendiren a unes 8,919 pessetes, excluint la part de electricista	750 ,,
	Visita detallada d'inspecció i certificat de que el teatre reunia tota classe de condicions de seguretat i de resistència pel seu bon funcionament	75 ,,
1935	Copia del planol de reforma de part del carrer de Sant Pau i els dels vols del teatre del Liceu a Escala I per 1,000 aprovat per l'Ajuntament	25,,
	Acoplament de les dades, antecedents i medicions que s'han pogut obtenir i formar un planol a Escala I per 500 de la situació i perímetres del teatre del Liceu i de totes les finques que el volten expresant la seva numeració i tots els patis interiors respectius de cada casa, axis com la estructura interior del teatre relacionantla amb els carrers Unió, Rambla, Sant Pau (reforma) i Plassa en projecte	150 ,,
	Visita detallada d'inspecció i certificat de que el teatre reunia tota classe de condicions de seguretat i de resistència pel seu bon funcionament	75 ,,
1936	Direcció de les obres efectudes per a la construcció de claveguerons; cambi de vigues en el sostre comunes quint pis per haber caigut l'enguixat i estar podrides les vigues de fusta; arreglo d'orinadors, goteres, xame-neies, enrrajolats, piques, revoçats, col·locació tuberries presses de mànegas etz etz i repas dels comptes que ascendirena unes 8,369)	335 ,,
	Formació de planols de set plantes amb la situació de les parets de carga per a fixar les propietats respectives de les entitats "Circol del Liceu". "Conservatori de música" i "Gran teatre del Liceu" i que es componen de: 2, 135	135 ,,
	Suma i segueix	

MELCIOR VIÑALS I MUÑOZ

ARQUITECTE

BARCELONA: RAMBLA DE CATALUNYA, 103

Despatx de 12 a 1

Telèfon 70476

TERRASSA: RIZAL, N.º 8 (abans St. Ignasi)

Ajuntament: de 6 a 7

Suma anterior 2,135 Pts
emplacament a escala I per 300 del teatre, ca-
sas N^o 2 al 14 en la Rambla del Centre, les 2
a 8 del carrer de l'Unió, i I i I bis fins N^o
7 carrer de Sant Pau totes inclusives; sótanos
de tot el teatre, Circol, botigues S. Pau, sa-
las café N^o 4 de la Rambla; baixos Circol,
vestibol Liceu, botigues carrer S. Pau, café
casa N^o 4 Rambla; entresol, compren Circol al
costat vestibol teatre; Primer pis, Circol,
saló descans Liceu, café casa N^o 4 Rambla;
Segon pis, Circol, saló descans Liceu, pis per
llogar cas N^o 4 Rambla, Conservatori i altillos
seus; Rs tercer, Circol. Conservatori, pis per
llogar casa N^o 4 Rambla. En totes aquestes
plantes hi ha senyalada la casa N^o 6 de la Ram-
bla propietat del Liceu. Cada una de les tres
 propietats, en cada planta respectiva, està pin-
tada de color diferent i dibuixades a escala I
per centresa de dades i de mides per aixecar... 525 Pts

Presa de dades i de mides per aixecar
els planols de planta i de seccions de dife-
rents dependències del escenari del teatre,
per l'estudi de projectes complerts de dife-
rentes modificacions dels; quartos de diposit
de guarda-mobles per formar un despatx pel
Director d'Orquestre; nova distribució en di-
ferents camerinos; duches pels dansaires;
foier pels músics, etz etz entregant còpies
dels esmentats projectes senyalant les parts
actuals i les modificacions..... 400 Pts

Son total pessetes 3060 Pts

Barcelona 30 Juny 1936

R